

## Tilsynsrapport for Stærmose vandværk

Tilsyn udført dato: 10. marts 2022 kl. 16.15

Deltager Vandværk: Finn Mortensen og Jan Beyer

Deltager Assens Kommune: Aja Esselami Mikkelsen

| Tilladelse           |   |                                  |             |
|----------------------|---|----------------------------------|-------------|
| <b>Udløb</b>         | 01.03.2047  | <b>Mængde (m<sup>3</sup>/år)</b> | 35.000      |
|                      | <b>2019</b>   | <b>2020</b>                      | <b>2021</b> |
| <b>Udpumpet</b>      | 30.273  | 30.738                           | Mangler     |
| <b>Pejlinger</b>     | Februar og april  | Mangler                          | Mangler     |
| <b>Øvrige vilkår</b> | Husk at indberette mængder og 4 pejlinger fra hver boring om året |                                  |             |

|  | Ja | Nej | Bemærkninger   |
|--|----|-----|--|
| <b>Baggrundsdata</b>                     |    |     |  |
| Beredskabsplan                           | x  |     | Fra 21.10.2010, bør opdateres og indsendes til kommunen  |
| Nødforsyning                             | x  |     | Brylle   |
| Forbruger information                    | x  |     | Hjemmeside:<br><a href="https://staermosevand.dk/index.html">https://staermosevand.dk/index.html</a> |
| Sårbare forbrugere                       | x  |     | Husdyrbrug, gartner, efterskole  |
| Tilstandsrapport                         |    |     |  |
| Handleplan                               |    |     |  |
| Kontrolprogram overholdt                 | x  |     |  |
| Grænseværdier for vandkvalitet overholdt | x  |     |  |
| Indsatplan for grundvandsbeskyttelse     | x  |     | Ingen særlige indsatser  |
| Passende formue, investeringsplan        |    |     |  |
| Hygiejekursus                            | x  |     | Vandværkspasser med kursus   |
| Driftskursus                             | x  |     |  |
| Kvalitetsstyring på vandværk             | x  |     | Blue Control   |
| OBS punkter for forrige tilsyn           |    | x   |  |

| Emne                                | Ja | Nej | Bemærkninger |
|-------------------------------------|----|-----|--------------|
| <b>Bygning</b>                      |    |     |              |
| Indhegnet                           | x  |     |              |
| Aflåst dør                          | x  |     |              |
| Alarm                               | x  |     |              |
| Udvendig vedligeholdelse god        | x  |     |              |
| Indvendig vedligeholdelse god       | x  |     |              |
| Luftindtag og ventilation beskyttet | x  |     |              |
| Beholdertilgange beskyttet          | x  |     |              |
| Revner i murværk/fundament          |    | x   |              |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Taget tæt                                       | x |   |   |
| Drænforhold om vandværk ok                      | x |   |   |
| <b>Beholderanlæg</b>                            |   |   |   |
| Fungerer iltningsanlæg                          | x |   | Type: Iltningstårn  |
| Fungerer åbne filteranlæg                       | x |   | Har forhæng for, men kan evt. suppleres med låg/overdækning |
| Fungerer trykfilteranlæg                        |   |   |   |
| Kontrol/skift af oliefilter i kompressor        |   |   | Ikke relevant   |
| <b>Rentvandsbeholder</b>                        |   |   |   |
| Indhegnet                                       |   |   | Under bygning   |
| Aflåst dør/lem                                  | x |   |   |
| Alarm   | x |   |   |
| Utætheder                                       |   | x | Ingen synlige   |
| Ventilationsåbning beskyttet                    | x |   |   |
| Overløbsrør beskyttet                           | x |   |   |
| Renhold og ryddelig                             | x |   |   |
| Tætliggende beplantning/trærødder               |   | x |   |
| Beholder inspektion                             | x |   | Dato: i 2020  |
| <b>Bundfældningsbassin</b>                      |   |   |   |
| Indhegnet                                       | x |   |   |
| Aflåst låge                                     | x |   |   |
| Renholdt og ryddelig                            | x |   |   |
| Bortskaffelse af slam                           | x |   | Til deponi  |
| Udledningstilladelse til skyllevand             |   | x | Til mosen   |
| <b>Udpumpning/produktion</b>                    |   |   |   |
| Råvandspumper                                   | x |   | Tilstand: ok  |
| Rentvandspumper                                 | x |   | Tilstand: ok  |
| Hydrofor  | x |   | Tilstand: ok  |
| Vandmålere                                      | x |   | Tilstand: ok  |
| Elinstallation                                  | x |   | Tilstand: ok  |
| SRO anlæg                                       | x |   | Tilstand: ok Blue Control                                   |
| Affugtningsanlæg                                | x |   | Tilstand: ok  |
| Rottespærre                                     |   |   |   |
| Beskyttelse mod indtrængning af regn/spildevand |   |   |   |
| <b>Ledningsnet</b>                              |   |   |   |
| Kort over ledningsnet (digitalt)                |   | x |   |
| Kontrol af højdebeholder/pumpestation           |   |   |   |
| Er der lækager (nat), vandspild, ledningstab    | x |   | <10%  |
| Tidskema for reovering af ledningsnet           |   |   |   |
| Sektionering                                    | x |   |   |
| Prøvetagningssteder                             | x |   |   |
| Kontraventiler                                  |   |   | Tilstand  |

|                               | Ja | Nej | Bemærkninger  |
|-------------------------------|----|-----|---|
| <b>Boring DGU nr. 145.812</b> |    |     |   |
| Tørbrønd                      | x  |     |   |
| Overbygning                   | x  |     |   |
| Indhegnet                     |    | x   |   |
| Aflåst dæksel/lem             | x  |     |   |
| Tæt lukning af forerør        | x  |     |   |
| Vand på bund af tørbrønd      |    | x   |   |
| Pejlemulighed                 | x  |     |   |
| Prøvehane                     | x  |     |   |
| Ventilation                   | x  |     |   |
| Terrænfald væk fra bygning    |    | x   |   |
| Renholdt og ryddelig          | x  |     |   |
| Fredningszone 10m             | x  |     |   |
| Dyrkningsfri zone 25 m        | x  |     |   |
| Øvrigt                        |    |     | Pumpe skiftet i januar/februar 2022.<br>Boringens placering er ikke korrekt på<br>GEUS Jupiter. |