

TILSYNSRAPPORT

Sagsnr.: Sagsnavn:	Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859	Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2. maj 2013 Ordinært tilsyn: (X) Opfølgende tilsyn: ()
-----------------------	--	---

STAMDATA (udfyldes af vandværket inden kommunen foretager det praktiske tilsyn)	
Vandforsyningens Navn	Stærmose Vandværk
Vandforsyningens CVR / P nummer:	68795419
Anlæggets Navn	Stærmose Vandværk
Adresse	Stærmosevej 151
Kontaktperson, værtpasser	Ove Johansen
Formand for anlægget/forsyningschef	Ove Johansen
Telefonnummer til formand / kontaktperson	50581564
Jupiter ID	
Indvindingstilladelse (m ³ /år, udløbsdato)	45.000 / 1.1.2017
Indvinding seneste år	29.202 (2013)
Antal kunder, opgjort efter antal målere	125
Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se § 13 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn):	Angiv steder og bemærkninger:

BAGGRUNDSDATA (Oplysningerne kan delvis tilvejebringes af vandværket på forhånd og kan samtidig indgå i den tilsynsførendes forberedelse af tilsynet og dialogen mellem parterne)			
Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt:	Ja: X	Nej:	Angiv omfang og tidspunkt for evt. overskridelse samt gennemførte foranstaltninger og bemærkninger hertil:
Ledelsessystemer:	Ja:	Nej: X	Bemærkninger vedr. ledelsessystemer:
Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt?	Ja: X	Nej:	Resultat af kontrolprogram:
Foreligger egen tilstandsrapport:	Ja:	Nej: X	Dato og bemærkninger:
Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere:	Ja: X	Nej:	Dato og bemærkninger:

Har vandforsyningen en beredskabsplan:	Ja: X	Nej:	Bemærkninger:
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med vand:	Ja: X	Nej:	Bemærkninger:
Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, fra hvilket der importeres vand:			Brylle
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med strøm:	Ja:	Nej: X	Bemærkninger
Foreligger vedligeholdelsesplan ¹⁾ :	Ja: X	Nej:	Bemærkninger
Har kommunen udarbejdet en indsatsplan:	Ja: X	Nej:	Forventes vedtaget i efteråret 2014
Er den kommunale indsatsplan fulgt:	Ja:	Nej:	
Overholder anlægget underrettningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen ²⁾ :	Ja: X	Nej:	Bemærkninger Hjemmeside
Dato for sidste godkendte takstblad:			
Dato for sidste information sendt til forbrugerne:	2. april 2014 på generalforsamlingen. Se hjemmeside		

¹⁾ Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. [Udsteders note]

²⁾ Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. § 16 og § 29 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. [Udsteders note]

INDVINDING		SKEMA 1			
BORING: (indsæt gerne billedmateriale)		DGU NR.: 145.812 Dato for sidste tilsyn:			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ³⁾			10		
Indhegning/afgrænsning:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja:	Nej: X	Størrelse:		
Bemærkninger:					

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (X) / Overbygning () / Hus () i vandværks bygning ()					
Boringsrørafslutning:	Under terræn: X	Over terræn:			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt:					
Prøvetagningshane:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	275 m				
Alder på indpumpning anlæg:					
Materiale:					
Bemærkninger:					

³⁾ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land. [Udsteders note]

PRODUKTION			SKEMA 2		
			Dato for sidste tilsyn:		
VANDVÆRKSBYGNINGEN (indsæt gerne billedmateriale)					
Aflåst:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegnet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikret mod hærværk / terror:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Luftindtag og ventilation beskyttet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
VEDLIGEHOVELSESTILSTAND					
Udv. Vedligeholdelse af bygning:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Ind. Vedligeholdelse af bygning:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumper.....Antal: Alder:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Rentvandspumper.....Antal: 2 Alder:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Interne pumper.....Antal: 1 Alder:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Hydrofor.....Antal:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Størrelse på Hydrofor:					
Placering / mærkning af prøvetagningshane:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Hjælpemaskiner fx kompressor:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler Råvand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:

Vandmåler Skyllevand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler Afgang: 2 stk. Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
SRO-anlæg:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Affugtningsanlæg:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Andre instrumenter, fx onlinemåling mv.:	Ja:	Nej:	Hvilke:		
Tilbageløbsventiler og styreorganer:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Afløbsforhold:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Sikring mod optrængning af kloakvand:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Sikring mod indtrængning af regnvand:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Synlige rør:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
ILTNING / FILTERANLÆG					
Luftindtag og ventilation beskyttet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Type Iltningsanlæg:	iltningstårn				
Iltningsanlæg:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Iltningsaggregater:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Reaktionsbassin:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Åbne filteranlæg:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Trykfilteranlæg:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der etableret rottespærre:	Ja:	Nej:			
Anden Vandbehandling:					
Bemærkninger:					
RENTVANDSBEHOLDER (hvis forskel på vurderingen af flere rentvandsbeholdere gentages denne del af skemaet og udfyldes for hver beholder)					

Rentvandsbeholder:	Ja: X	Nej:			
Beliggenhed over terræn:	Ja:	Nej: X			
Volumen (m ³):	30 m³				
Indhegnet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tætliggende beplantning og/eller træerødder:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udvendig vedligeholdelse:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indvendig vedligeholdelse:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Dato for seneste indvendige inspektion:					
Beholderinspektion udført af (person):					
Fri for utætheder (synlige):	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge eller lem:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tætssluttende låg:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilations åbning beskyttet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm for høj vandstand:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm for lav vandstand:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Overløbsrør beskyttet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der prøveudtagningshaner:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand:	Ja:	Nej:	Type:		
Bemærkninger:					
SKYLLEVAND					
Skyllefrekvens:					
Skylning med rent vand (X) råvand ()					
Bundfældningsbassin:	Ja: X	Nej:	Henstand i timer:		

Indhegnet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udledning af skyllevand	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Genbrug af skyllevand:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand:		nej			
Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam:					
Bemærkninger:					